



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

Einbauhinweis / Attendie / Attention

Konstruktiv bedingt:

Muttern nur handfest anziehen.
Kein Ersatz bei abgerissenen
Stehbolzen.

Dûe à la construction:

Serrage avec prudence. Pas de
remplacement graduit de la pièce
en cas de goujons cassées.

Constructive advice:

Fix nuts prudentially. No replace-
ment in case of broken bolts.

Mit konstruktive gegeven:

Maar op gevoel antreken. Geen
warrantie bij gebroken gujons.

ID 355276 (LCo3082010)